



ANSØGNING

Indsendes til:

Team Natur og Miljø
Plan, Byg & Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Eller: vandlob@kalundborg.dk

Afsender:

Kalundborg golfklub
Greenkeeper gården
Røsnæsvej 225
4400 Kalundborg

Dato:
Sag nr.

Skema til godkendelse af vandløbsprojekt

Ansøger:

Navn	Kalundborg golfklub /Chefgreenkeeper Micki Truelsen		
Adresse	Røsnæsvej 225 4400 Kalundborg		
Matrikelnr.	1a Nostrup By, Raklev		
Telefon	22821385	E-mail	greenkeeper@kalundborg-golf.dk

Vandløb/dræn:

Vandløb/dræn	Ansøgning om etablering af nyt dræn		
Sted	Nordøstlige del af golfbanen		
Matrikelnr.	6ac Nostrup By, Raklev		

Projektets navn:

Dræning af fairway hul 6

Projektet drejer sig om:**Kryds af:**

Flytning af åbent vandløb til anden beliggenhed	
Flytning af rørlagt vandløb til anden beliggenhed	
Genåbning af rørlagt vandløb	
Rørlægning af åbent vandløb	
Uddybning af åbent vandløb	
Udlægning af sten i åbent vandløb	
Udskiftning af rør til større rør	
Etablering af bro / overkørsel	
Krydsning	
Medbenyttelse	
Anlæg af nyt vandløb/dræn	x
Andet (skriv hvad det drejer sig om)	

Ansøgers underskrift:

Dato	Underskrift
29/9-25	Micki D. Truelsen

Indsendes til:

Afsender:

For rørlagte vandløb

Vandløbets nuværende tilstand eller ønskede fremtidige:

Rørenes diameter	110 mm
Rørenes alder	Nyt
Type rør	PVC-dræn
Fald	3 promille
Dybde	0,5 m
Andet	

For åbne vandløb

Vandløbets nuværende tilstand:

Bundbredde
Bundmateriale
Fald
Dybde
Andet

Uddybende bemærkninger

Baggrunden for dræning af område ved hul 6 – Kalundborg Golfbane

De seneste 5 til 6 år har de øgede nedbørsmængder i efteråret og vinteren bevirket, at et areal på ca. 1.300 m² mellem hul 6 og 7 på Kalundborg Golfbane er blevet oversvømmet med vand, der kun meget langsomt synker i løbet af foråret og forsommeren. Vandet kommer fra de omkringliggende marker, der ligger højere end golfbanens areal.

Det resulterer i en større midlertidig sø i en længere periode, og herefter et sumpet område, der afspærres for spil. Til stor gene for spillet, da området er et centralt landingsområde for udslag.


Oversvømmelserne har også en negativ effekt på græskvaliteten. Det meget vand skaber anaerobe forhold, hvilket hæmmer væksten af græs og kræver betydelige ekstra ressourcer i form af diesel til maskiner, gødning og mandskabstimer for at genetablere et sundt græstæppe i forårs- og sommermånederne.

Derfor ønsker golfklubben at etablere et dræningssystem i den nordøstlige del af anlægget – et område på mellem hul 6 og 7.

Vi foreslår at installere en rist i midten af det lavtliggende område, som forbindes til et 110 mm drænrør. Dette dræn føres over til nabo-fairwayen ved hul 7, hvor der etableres en samlebrønd. Her kobles drænet fra hul 7 også til, og den samlede vandmængde ledes videre til en sandfangs brønd. Til sidst udledes vandet via et 110 mm pvc rør i vores eksisterende sø, som i forvejen anvendes til vanding af golfbanen.

Indsendes til:

Afsender:



Tegning- og kortmateriale vedlægges som bilag