



## Badevandsprofil

- Årby Badebro

Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune  
Holbækvej 141 B  
4400 Kalundborg  
Tlf.: +45 59 53 44 00  
www.kalundborg.dk

Medlemsstat	Danmark
Kommune	Kalundborg Kommune
DKBW Nr.	DKBW1147
Station Nr.	002J
Station navn	Årby Badebro
DKBW Navn Kort	Årby Badebro
Hydrologisk reference	M
UtmX	631178
UtmY	6167133
Reference Net	EUREF89
UTMZone	32

Udarbejdet af  
Plan, Byg og Miljø  
Marts 2011 – Revideret januar 2019



## Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion .....</b>	<b>3</b>
<b>Kort over stranden og nærområdet .....</b>	<b>4</b>
<b>Klassifikation .....</b>	<b>5</b>
<b>Fysiske forhold .....</b>	<b>5</b>
<b>Geografiske forhold .....</b>	<b>5</b>
<b>Hydrologiske forhold .....</b>	<b>5</b>
<b>Kilder til fækal forurening .....</b>	<b>5</b>
<b>Årsager til forureninger .....</b>	<b>5</b>
<b>Risiko for cyanobakterier (blågrønalger) .....</b>	<b>5</b>
<b>Risiko for fytoplanktonvækst/makroalger .....</b>	<b>6</b>
<b>Kortvarige forureninger .....</b>	<b>6</b>
<b>Forvaltningsforanstaltninger .....</b>	<b>6</b>
<b>Anden forurening m.v. ....</b>	<b>6</b>
<b>Revision m.v. ....</b>	<b>6</b>

## Introduktion

EU's badevandsdirektiv<sup>1</sup> fra 2006 er i Danmark implementeret i badevandsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Det fremgår af badevandsbekendtgørelsen, at kommunerne i Danmark skal udarbejde badevandsprofiler for hvert enkelt badevand i deres respektive kommuner. Badevandsprofilerne skal indeholde oplysninger om badevandets klassifikation, fysiske forhold, geografiske forhold, Hydrologiske forhold, kilder til fækal forurening, årsager til forurening, risiko for cyanobakterier, risiko for fytoplanktonvækst, risiko for makroalger og kortvarige forureninger. Derudover vil det fremgå af profilen hvilke forvaltningsmæssige foranstaltninger, der iværksættes samt hvornår profilen skal revideres.

Profilen indeholder et kort over badeområdet og dets nærområde. Kortet indeholder et luftfoto samt oplysninger om udløb fra vandløb og dræn samt spildevands- og regnvandsudløb. Derudover oplyses om p-pladser, placering af varslingskilte ved forureninger, prøvetagningssted, typisk strømretning samt andet, der vurderes at have relevans for badevandet.

---

<sup>1</sup> Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om badevand og badeområder, BEK nr. 939 af 18. september 2012

## Kort over stranden og nærområdet



## Klassifikation

Målinger for *intestinale enterokokker* og *E. coli* i årene 2015-2018 placerer stranden i nedenstående klassifikation efter reglerne i EU's badevandsdirektiv

## UDMÆRKET

### Fysiske forhold

Stranden er ca. 110 meter lang og 20 meter bred. Det er en stenstrand med enkelte "pletter" af sand imellem. I vandkanten er der stembund.

Der er en redningskrans og spor efter en badebro, som ikke længere sættes op. På vestsiden af stranden er der bådplads.

### Geografiske forhold

Der er én adgangsvej, som ender i ved en stor græsplæne, hvor der kan parkeres. I baglandet er der græsplænen, enkelte roser, spredt bebyggelse og marker. Til oplandet hører dyrkede marker.

### Hydrologiske forhold

I 2010 hovedsageligt i østlig retning. 2008-2009 mere vestlig retning.

### Kilder til fækal forurening

- Kalundborg Renseanlæg

### Årsager til forureninger

Kortvarig forurening skyldes oftest kraftig nedbør, der kan give overløb på renseanlægget. Det varer oftest maximalt 3 døgn efter regnskylllet er stoppet. Risikoen vurderes at være minimal på trods af den østgående strømretning, idet der udledes langt ude i bugten via havledning og der meget sjældent sker overløb på Kalundborg renseanlæg.

### Risiko for cyanobakterier (blågrønalger)

Alger producere giftige stoffer, som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. Børn, og mennesker der i forvejen er svækkede, er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Tegn på alger kan være skumdannelser i vandkanten, misfarvning af vandet og evt. døde dyr. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule.

### Baderåd:

Se efter om der er information, der fraråder badning.

Lad være med at bade, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyld straks med rent vand.

Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.

## Risiko for fytoplanktonvækst/makroalger

Hvis der er store mængder tang (makro-alger) i strandkanten frarådes badning i nærheden af tangen, da det kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for dyr og mennesker.

De store mængder planter kan fremme væksten af bakterier og medføre at f.eks. fækale bakterier overlever i vandet i længere tid. De fækale bakterier vil normalt dø hurtigt i de naturlige miljøer, bl.a. pga. ultraviolet stråling, men alger kan forlænge deres forekomst.

### Baderåd:

Se efter om der er information, der fraråder badning.

Lad være med at bade, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyld straks med rent vand.

Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.

## Kortvarige forureninger

Der bliver sat information op på tavlerne ved stranden. Ved strande uden tavle, sættes skilt op i umiddelbar nærhed af badeområdet.

Der varsles også på Kalundborg Kommunes hjemmeside: [www.kalundborg.dk](http://www.kalundborg.dk)

Kortvarig forurening skyldes oftest kraftig nedbør, der kan give overløb på renseanlægget. Det varer oftest maksimalt 3 døgn efter regnskylllet er stoppet. Risikoen vurderes at være minimal på trods af den østgående strømretning, idet der udledes langt ude i bugten via havledning og der meget sjældent sker overløb på Kalundborg renseanlæg.

## Forvaltningsforanstaltninger

Risiko for opblomstring af cyanobakterier samt tilstedeværelsen af store mængder tang kan ikke med sikkerhed forudsiges. I perioder med forhøjet risiko for store mængder cyanobakterier opsættes information på tavler. Ved konstatering af cyanobakterier eller tang informeres ligeledes om dette på hjemmeside og på informationstavler.

## Anden forurening m.v.

Glasskår, affald, kemisk forurening er andre eksempler på forurening, som lejlighedsvejs kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Kalundborg Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer. Ved prøveudtagning (minimum 4 gange pr år) udføres tilsyn med stranden.

## Revision m.v.

Badevandsprofilen er udarbejdet 24. marts 2011 og senest revideret 17. januar 2019. På baggrund af klassifikationen, er der ingen krav om hvor ofte profilen revideres. Afsnittet om klassifikation revideres dog hvert år i november måned, efter endt badesæson.