Signaturforklaring:

st. 1219 : Stationering
B. 150 : Tværprofil
Ø 15 : Åbne tilløb med bundbredde
Ø 60 : Rørtilløb med dimension
Ø 60 : Rørbro med dimension
Rørlagt vandløb med dimension

Opmålt i december 1995

Landinspekter

Landinspekterfirmaet
BENT CRAMER og EVA AGERSTED JENSEN
Kordilgade 81, 4400 Kalundborg.
Tlf. 53 51 04 14.

BYGHERRE:	HØNG KOMMUNE	SAG NR.:	REV. NR.:
SAG:	VANDLØBSREGULATIV FOR KVL. NR.1	TEGN. NR.:	
		MÅL: 1:4000	SAG NR.: 211-16
	LANDGRØFTEN	DATO:	TEGN. NR.:

Storkevej

Spang

Langmarksgrøften

ØVRE HALLEBY Å

Udløb Halleby Å

st. 1219 Ø 80 st. 1219
st. 1107
st. 1049
st. 1324
st. 1508
st. 1671
st. 1719 B 0.20
st. 1920
st. 2068 Ø 50
st. 2121
st. 2342
st. 2542
st. 2572 Ø 80 st. 2572
st. 2737
st. 2923 B 0.50
st. 2943 B 0.50
st. 2948
st. 3152
st. 3406
st. 3468
st. 652 B 0.60
st. 782
st. 838 Ø 30
st. 828 B 0.60
st. 639 B 0.50
st. 659 Ø 60
st. 541 B 0.60
st. 383 Ø 60
st. 634
st. 484 Ø 60
st. 233
st. 198
st. 189 B 0.50
st. 61 Ø 7