



DANAK
Test reg. nr. 428

Analyserapport

Rekvirent: Kalundborg Kommune
Teknik og Miljø
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Sagsnavn: Holmen

Prøver modtaget: 18-04-2017 Analyse påbegyndt: 18-04-2017 Rapportdato: 25-04-2017

Antal prøver: 9 Opbevaring: På køl Rapport nr.: 1716-609
Bilag: 0

Lab. nr.	1716-609-01	1716-609-02	1716-609-03	1716-609-04	1716-609-05			Detek- tions- grænse	Usikker- hed □
Prøvetype	Ferskvand	Ferskvand	Ferskvand	Ferskvand	Ferskvand				
Emballage:	ok	ok	ok	ok	ok				
Prøvetagning:	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	Holmen St 974010	Holmen ST 974010	Holmen ST 974010	Holmen ST 974020	Holmen ST 974020				
	pr. 1-3	pr. 2-3	pr. 3-3	pr. 1-3	pr. 2-3				
Parameter						Enhed	Metode		
Coliforme bakterier	3900	3800	3000	980	670	cfu/100 ml	SS028167-2 MF 1)*	1	+/- 0,220 (lg) %
E. coli	91	150	150	460	280	cfu/100 ml	SS028167-2 MF 1)	10	+/- 0,220 (lg)

Analyserapport

Rekvirent: Kalundborg Kommune Sagsnavn: Holmen
 Teknik og Miljø
 Holbækvej 141 B
 4400 Kalundborg

Prøver modtaget: 18-04-2017 Analyse påbegyndt: 18-04-2017 Rapportdato: 25-04-2017
Rapport nr.: 1716-609
 Antal prøver: 9 Opbevaring: På køl Bilag: 0

Lab. nr.	1716-609-06	1716-609-07	1716-609-08	1716-609-09				
Prøvetype	Ferskvand	Ferskvand	Ferskvand	Ferskvand				
Emballage:	ok	ok	ok	ok				
Prøvetagning:	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent	Rekvirent				
Prøve ID	Holmen	Holmen	Holmen	Holmen				
	ST 974020	Ny-opstrøms	Ny-opstrøms	Ny-opstrøms				
	pr. 3-3	pr. 1-3	pr. 2-3	pr. 3-3				
Parameter					Enhed	Metode	Detek- tions- grænse	Usikker- hed □
Coliforme bakterier	1800	210	230	310	cfu/100 ml	SS028167-2 MF 1)*	1	+/- 0,220 (lg) %
E. coli	420	18	<10	<10	cfu/100 ml	SS028167-2 MF 1)	10	+/- 0,220 (lg)

Betegnelser:

□ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen.

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:

i.a.: Der er ikke analyseret for den pågældende parameter.

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Kalundborg Kommune, Sara Andersen, sara.andersen@kalundborg.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af



Majbritt Toldbod Nielsen

Civilingeniør